Sicherheitsanordnungen für Mitarbeitende von Fremdfirmen

Lesen Sie bitte die folgenden Anordnungen sorgfältig durch. Deren Einhaltung schützt Sie sowie Andere vor Berufsunfällen und Berufskrankheiten.

Herzlich willkommen bei

Bei der Fr. Blaser AG hat die Arbeitssicherheit einen hohen Stellenwert. Wir legen grossen Wert auf die Einhaltung der Arbeitssicherheitsregeln.

Hauptgefahren im Werk

Allgemeine Produktionsanlagen

Möglichkeit von Material- und Werkzeugabsturz aus grossen Höhen, von Podesten, Passerellen, Förderbandbrücken usw. - Schutzhelm tragen!

Möglichkeit von Staubaustritt aus Anlagen. Staubablagerungen auf Konstruktionen und Bauteilen. Staubverfrachtungen durch Windböen - Schutzbrille tragen! Staub kann Augenreizungen verursachen. Augen sofort ausspülen, Arztbesuch notwendig.

Bewegte und rotierende Teile wie Transportbänder, Schleppketten, Becherwerke, Mischer, usw. Automatischer Anlauf der Anlagen; Voralarm mit gelben Blitzlampen und Signalhorn.

Gehörgefährdender Lärm bei den laufenden Anlagen: ca. 110 dB(A). Tragen von Gehörschutzmitteln obligatorisch!

Fahrzeugverkehr im Areal: grosse Baumaschinen, Radlader, Dozer, Dumper, LKWs, usw. Halten Sie bei Baumaschinen immer einen grossen Sicherheitsabstand ein. Der Baumaschinenführer sieht Sie nicht (toter Blickwinkel)!

Stellen Sie den Sichtkontakt zum Baumaschinenführer sicher. Tragen Sie signalfarbige Bekleidung oder eine Warnweste!

Allgemeine Verhaltensmassnahmen

Arbeiten Sie nie an ungesicherten Maschinen und Anlagen. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten, ob die Maschinen oder Anlagen gegen Wiedereinschalten gesichert sind.
Lassen Sie sich die Anlagen-Sicherheitsmassnahmen erklären. Sicherheitsschalter mit Vorhängeschloss, Schlüsselschalter.

Es bestehen eine Reihe von internen Arbeitssicherheits-Weisungen und -Checklisten. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren zugewiesenen Ansprechpartner, er gibt Ihnen gerne Auskunft.

Was wir von Ihnen erwarten

Den Sicherheitsanweisungen ist strikte Folge zu leisten!

Die erforderliche Schutzausrüstung (PSA) muss konsequent getragen werden: Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Warnweste, und wenn nötig Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutzmaske, und weitere. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Sicheres Arbeiten nach den Regeln der Technik: Einhalten der Arbeitssicherheitsregeln!

Bei Nichteinhalten der Regeln behalten wir uns restriktive Massnahmen vor.

Was Sie sonst noch wissen müssen!

Betriebssanität: **Sanitätsposten beim Empfang Dicki**

Wichtige Telefonnummern:

Sanitätsdienst:	Telefon-Nr.	144
Feuerwehr:	Telefon-Nr.	118
Polizei:	Telefon-Nr.	117
REGA:	Telefon-Nr.	1414
Vergiftung:	Telefon-Nr.	145
Arzt:	Telefon-Nr.	034 461 00 66
Dr. W. Wüthrich, Dorfstrasse 50, 3415 Hasle-Rüegsau		

Alarmierungsschema:

Wer?	Name des Anrufenden
Was?	Was ist passiert
Wann?	Zeitpunkt des Ereignisses
Wo?	Ort des Ereignisses
Weiteres?	Besondere Gefahren
Wie viele?	Anzahl der Verunfallten

Disposition:

Fr. Blaser AG	Telefon-Nr.	034 460 14 28
	Fax-Nr.	034 460 14 20

Hauptnummer:

Fr. Blaser AG	Telefon-Nr.	034 460 14 14
	Fax-Nr.	034 460 14 16

Notfall / Evakuation:

Müssen Gebäude, Verwaltung, Werkstatt, Lager, Kieswerk, Betonwerk, wegen eines Ereignisses (z.B. Brand, Explosion etc.) verlassen werden, gehen Sie unverzüglich **zum Sammelplatz bei der Landi, Seite Bahn)** und melden Sie sich beim Sammelplatz-Verantwortlichen!

Bei Unklarheiten, Fragen Sie Ihren Ansprechpartner. Zu Fragen der Arbeitssicherheit kann auch der **Sicherheitskoordinator** beigezogen werden.